

we deliver  
you discover



3 NIVEAUX DE  
SERVICE  
DISPONIBLES

## PLANS D'ENTRETIEN POUR LES CS700 SCREW CAP RECAPPERS

*Quatre plans disponibles pour vos besoins*

1A




### PLAN DE SERVICE PM STANDARD

*Envoyer l'appareil à l'atelier*

- Une (1) inspection PM programmée (recommandée tous les 12 mois)
- Test de performance
- Nettoyage et lubrification minutieux de l'axe de la machine, des broches et des guidages.
- Test de fonctionnement de l'axe de la machine, du moteur, de l'unité de poussée, du capteur de détection de tube en option, des raccords coulissants, des embouts et des joints toriques.
- Inspection de la tête de vis, des fusibles, des guides, des joints toriques, des ressorts, des cordons d'alimentation et des fiches (réglage, remplacement ou réparation de ces pièces si nécessaire).
- Exclusions : toutes les pièces de réparation

1B




### PLAN DE SERVICE PM STANDARD

*Réparation de l'appareil sur place*

- Une (1) inspection PM programmée (recommandée tous les 12 mois)
- Frais de déplacement liés à la visite PM
- Test de performance
- Nettoyage et lubrification minutieux de l'axe de la machine, des broches et des guidages.
- Test de fonctionnement de l'axe de la machine, du moteur, de l'unité de poussée, du capteur de détection de tube en option, des raccords coulissants, des embouts et des joints toriques.
- Inspection de la tête de vis, des fusibles, des guides, des joints toriques, des ressorts, des cordons d'alimentation et des fiches (réglage, remplacement ou réparation de ces pièces si nécessaire).
- Exclusions : toutes les pièces de réparation

2



### CONTRAT DE SERVICE DE NIVEAU 2

*Réparation de l'appareil sur place*

- Une (1) inspection PM annuelle (comprend toutes les offres de PM standard)
- Une visite de service d'urgence sur site
- La visite d'entretien comprend les pièces de rechange\*, le coût de la main-d'œuvre et le déplacement.
- \*Exclusions : tête de vis

3



### CONTRAT DE SERVICE DE NIVEAU 3

*Réparation de l'appareil sur place*

- Comprend toutes les offres du niveau 2
- Visite d'urgence supplémentaire sur site
- Mises à jour du logiciel Micronic
- La visite de service comprend les pièces de rechange\*, le coût de la main-d'œuvre et le déplacement.
- \*Exclusions : tête de vis

**Vous avez besoin d'un devis ? Vous avez des questions ? Contactez nous :**



+33 6 07 25 86 70



info@nbsscientific.fr



www.nbsscientific.fr

